Inventar Baumreihen und Alleen

Erlass Stadtrat vom 31.08.2022, Freigabe zur öffentlichen Auflage

Objekttyp	Baumreihe	**Objekt-Nr.**	BA 1	**Parzelle(n)**	114B 150B 151B
Flurname	Bommeten	**Koordinaten**	2720409 / 1259632		

Beschrieb Zur Baumhecke verwilderte Schwarzpappelreihe beim ehemaligen Restaurant Burghalde, Bronschhofen.

Bisher geschützt (SV 92/94)
☒ Ja ☐ Nein

Handlungsbedarf mittel

Ökologie	**Landschaft**	**Einstufung**	**Bemerkung**	**Status**
☐ hoch	☐ hoch	◉ schützenswert		○ aufnehmen
☒ mittel	☒ mittel	○ bemerkenswert		◉ beibehalten
☐ gering	☐ gering	○ nicht schützenswert		○ nicht aufnehmen
				○ entlassen

Bemerkung Gemeindekommission

Baumreihe wiederherstellen und als solche schützen.

Aktuelles Foto (2018)

Übersichtsplan

Plan mit Ortholuftbild (2014/19)

Artenliste

dominierend, regelmässig, selten

- Rosa sp. (Heckenrose)
- Cornus sanguinea (Hartriegel)
- Tilia sp. (Linde)
- Taxus baccata (Eibe)
- Sorbus aucuparia (Vogelbeerbaum)
- Corylus avellana (Haselstrauch)
- Aesculus hippocastanum (Rosskastanie)
- Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster)
- Buxus sempervirens (Buchsbaum)
- Populus nigra ‚italica' (Pyramidenpappel)

Invasive Neophyten

- Robinia pseudoacacia (Robinie)
- Viburnum rhytidophyllum (Runzelblättriger Schneeball)

Inventar Baumreihen und Alleen

Erlass Stadtrat vom 31.08.2022, Freigabe zur öffentlichen Auflage

Zustand aktuell

Bemerkung (+/-) Zur Baumhecke verwilderte Schwarzpappelreihe.

Verstoss

Ziele/ Massnahmen Ev. Baumreihe wiederherstellen und als solche schützen, da viele invasive Neophyten im Unterwuchs.

Vorw. einheim. Gehölze ◉ Ja ○ Nein

invasive Neophyten viele

Ausgangszustand bei Erlass der SV

Objekttyp

EBA

Bemerkung



Plan mit bisheriger SV und Luftbild aus dem Jahr 1996.

Erfasst durch GeOs GmbH, Degersheim

Feldaufnahme am 24.05.2018