Inventar Hecken

Erlass Stadtrat vom 31.08.2022, Freigabe zur öffentlichen Auflage

Objekttyp	Baumhecke	**Objekt-Nr.**	HFUG 111	**Parzelle(n)**	724B
Flurname	Ober Gubel	**Koordinaten**	2720115 / 1260966		

Beschrieb Hecke entlang Graben, mit einigen alten Eichen.

Bisher geschützt (SV 92/94)
☒ Ja ☐ Nein

Handlungsbedarf kein

Ökologie	**Landschaft**	**Einstufung**	**Bemerkung**	**Status**
☒ hoch	☐ hoch	◉ schützenswert		○ aufnehmen
☐ mittel	☒ mittel	○ bemerkenswert		◉ beibehalten
☐ gering	☐ gering	○ nicht schützenswert		○ nicht aufnehmen
				○ entlassen

Bemerkung Gemeindekommission

Plan mit Ortholuftbild (2014/19)



Aktuelles Foto (2018)

Übersichtsplan

Artenliste

dominierend, regelmässig, selten

- Quercus robur (Stieleiche)
- Corylus avellana (Haselstrauch)
- Tilia sp. (Linde)
- Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
- Fagus sylvatica (Rotbuche)
- Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)
- Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
- Prunus spinosa (Schwarzdorn)
- Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
- Crataegus sp. (Weissdorn)
- Cornus sanguinea (Hartriegel)
- Salix sp. (Weide)

Inventar Hecken

Erlass Stadtrat vom 31.08.2022, Freigabe zur öffentlichen Auflage

Zustand aktuell

Bemerkung (+/-)

Verstoss

Ziele/ Massnahmen

invasive Neophyten	keine	**Vorw. einheim. Gehölze**	◉ Ja ○ Nein
Vielfalt	artenreich	**Qualität II erreicht**	○ Ja ◉ Nein
Länge [m]	79	Im Vergleich zum Ausgangszustand:	kürzer
Lücken	lückig	Im Vergleich zum Ausgangszustand:	schlechter / lückiger

Ausgangszustand bei Erlass der SV

Objekttyp	**Länge [m]** (Ortho)	88	**Lücken** (Ortho)	durchgehend
HFUG	**Länge [m]** (SV)	92	**Lage** (im Vergleich zur Geometrie der gültigen SV)	identisch
Bemerkung				



Plan mit bisheriger SV und Luftbild aus dem Jahr 1996.

Erfasst durch	GeOs GmbH, Degersheim
Feldaufnahme am	14.02.2018